

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA RURAL

Motoniveladoras

Fiattalis Nº 52- problema no sistema de concha e cela (embuchamento, avarias na concha e lâmina)

Fiattalis Nº 53- problema elétrico e no sistema de embreagem;

New Holland Nº 56- Motor e embuchamento do sistema de cela e articulação , tandem, sistema de transmissão;

New Holland Nº 58- Motor, embuchamento

Case Nº 59- operando desde o dia 05/06

Trator com Lâmina

LS 100- Bomba hidráulica

LS 80- Sistema de freio e da direção hidráulica

Retroescavadeiras

Case 580 N- Retentores de roda e pivô de direção

Randon RD 406- Motor

Randon RD 406 operando desde final de maio

Randon RD 406 antiga- Embuchamento

Escavadeira hidráulica

Dossan – sistema de ar condicionado

Trator esteira

New Holland 150D Articulação da concha

Caçambas

MB 1215 placas IJC 7730 sistema de embreagem

MB 1420 placas ILX 2778 sistema de freio traseiro

MB 1420 placas ILX 2893 tomada de força

Ford cargo ITA 4888- operando desde dia 04/06

Ford cargo HBD 6550- operando desde dia 05/06

Iveco JCD 7C54. Parachoque dianteiro, faróis, estribos e radiador.