

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA RURAL

Motoniveladoras

Caterpillar Nº 11-(operando)
Fiattalis Nº 52- (em manutenção)
Fiattalis Nº 53- (em manutenção)
New Holland Nº 54- (operando)
New Holland Nº 55- (operando)
New Holland Nº 56- (em manutenção)
New Holland Nº 57- (operando)
New Holland Nº 58- (em manutenção)
Case Nº 59- (em manutenção)
Case Nº 60- (operando)
Case Nº 61- (operando)
New Holland Nº 62 (operando)
New Holland Nº 63 (operando)
New Holland Nº 64 (operando)
Case Nº 65- Melchior (operando)

Trator com Lâmina

John Deere 5510- (operando)
John Deere 5510-(operando)
LS 90- (operando)
LS 90- (operando)
LS 100- (em manutenção)
LS 90- (operando)
LS 80- (em manutenção)

Retroescavadeiras

Case 580 N- (operando)
Case 580 N- (em manutenção)
Case 580N-(operando)
Case 580 N- (operando)
Muller- (operando)
XCMG XT 870- (operando)
Randon RD 406-(operando)
Randon RD 406- (operando)
Randon RD 406- (em manutenção)
JCB 3C -(operando)
Randon RD 406 (em manutenção)
Randon RD 406 antiga-(em manutenção)
JCB 3CX- (operando)

Escavadeira hidráulica

XCMG 150BR- (operando)
Dossan - (em manutenção)

Trator esteira

New Holland 150D-(em manutenção)

Pa carregadeira

XCMG LW300KV- (operando)
Caterpillar -(operando)

Caçambas

MB 1215 placas IJC 7730 (em manutenção)
MB 1420 placas ILX 2886 (operando)
MB 1420 placas ILX 2889 (operando)
MB 1420 placas ILX 2907 (operando)
MB 1420 placas ILX 2778 (em manutenção)
MB 1420 placas ILX 2893 (em manutenção)
MB atego IZN 6A41 (operando)
MB atego IZN 6A84 (operando)
MB atego IZI 1G54 (operando)
Ford cargo ILF 1402- (operando)
Ford cargo IWO 5633- (operando)
Ford cargo ITA 4888- (em manutenção)
Ford cargo HBD 6550- (em manutenção)
Ford cargo HBD 6597-(operando)
Iveco JAB 0J27 -(operando)
Iveco JAH 8F16- (operando)
Iveco JCD 7C54 -(em manutenção)
Iveco JCD 7C46 - (operando)
Iveco JCI 2C13- (operando)

Caminhões

Ford Cargo munck IWO 0181 - (operando)
Ford cargo truck INZ 4062 -(operando)
MB 1513 munck IHO 8061-(operando)